

# Руководство по использованию Считывающего учётно-контрольного прибора

## **<КОНТРОЛЁР-3>**



- Кратковременно нажмите красную кнопку управления.



- Поднесите прибор торцевой стороной к считываемой контрольной метке на расстояние 2-4 см.

### Индикация:

- Удачное считывание – 3х кратное мигание индикаторного светодиода «контроль» + 3х кратный звуковой сигнал.
- Ошибка считывания – однократное продолжительное свечение индикатора «контроль» + продолжительный звуковой сигнал.
- Прибор заряжается – светится индикатор заряда АКБ.
- Прибор полностью заряжен – индикатор заряда АКБ погас.
- Аккумулятор разряжен – мигает красный индикатор «Заряд АКБ»

### ВНИМАНИЕ:

- Не вскрывайте корпус прибора.
- При сдаче смены, поставьте прибор на зарядку
- При обнаружении пропажи контрольной метки, сделайте соответствующую запись в журнале дежурства.