

Руководство по использованию Считывающего учётно-контрольного прибора

<КОНТРОЛЁР-2М>



- Кратковременно нажмите красную кнопку управления.



- Поднесите прибор торцевой стороной к считываемой контрольной метке на расстояние 2-5 см.

Индикация:

- Удачное считывание – 3х кратное мигание индикаторного светодиода + 3х кратный звуковой сигнал.
- Ошибка считывания – однократное продолжительное свечение индикаторного светодиода + продолжительный звуковой сигнал.
- Прибор заряжается – светится индикатор заряда.
- Прибор полностью заряжен – индикатор заряда погас.

ВНИМАНИЕ:

- Не вскрывайте корпус прибора.
- При сдаче смены, поставьте прибор на зарядку
- При обнаружении пропажи контрольной метки, сделайте соответствующую запись в журнале дежурства.